



Forum: MATRICIAL

Topic: lx 810- aquecendo o motor do carro em excesso.

Subject: Re: lx 810- aquecendo o motor do carro em excesso.

Enviado por: gservice

Enviado em: 15/06/2009 18:38:12

Amigo

testado com outra placa o motor não esquentou, porem esta placa não comunica com o micro, voltando esta que esta aquecendo imprimir no auto teste e ela tava indo perfeitamente, nao estava aquecendo mais, pelo menos ate a segunda folha, quando a maquina simplesmente parou e ficou com o led on line aceso.

agora nao sai mais disso, travou ai.

Verificando vi que cometi uma besteira.

Eu havia enviado pagina teste windows com a placa anterior, como nao funcionou, eu voltei esta placa, e dei comando de alto teste, ou seja, a maquina ficou fazendo o auto teste e recebendo informação do cabo paralelo, Eu acredito que foi isso que gerou uma pane electronica e ela pifou de vez.

pois ela agora não faz mais nada.

se tiver alguma dica agradeço

abraço