



**Forum: LASER**

**Topic: problema inicialização hp 3390**

**Subject: problema inicialização hp 3390**

Enviado por: dedeparagu

Enviado em: 01/07/2009 15:37:08

boa tarde senhores.

tenho uma hp laserjet que ao ligar a mesma trava e avisa no painel aquecendo a lampada.  
ja troquei a lampada que se apresentava queimada so que ainda continua dando mesmo erro  
ja testei o modulo do scanner ja com a lampada nova em outra impressora e ele funcionou  
corretamente  
ja troquei flat do modulo do scanner

porem percebi que ao liga-la o motor de passo que tracioana o modulo do scanner se movimenta so  
um pouco e para, agora gostaria de saber se isso é normal??... e se for normal poderia ser algum  
problema placa logica??

me de uma luz ai senhores

obrigado