



Forum: MATRICIAL

Topic: Lx-300

Subject: Re: Lx-300

Enviado por: Robcom

Enviado em: 15/09/2009 11:33:20

acredito q terá q trocar o eixo do carro.