



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP F4280 estalando as engrenagens

Subject: Re: HP F4280 estalando as engrenagens

Enviado por: tecnocomp

Enviado em: 08/10/2009 09:24:22

vc disse que o atuador está intacto, mas ja reparou se ele não está apenas trincado? ja peguei varias assim. olhando parecia perfeito mas depois via que ele estava apenas trincado. Citando:

realink escreveu:

realmente pode ser o encoder...