



Forum: MATRICIAL

Topic: Lx-300

Subject: Re: Lx-300

Enviado por: edmeneghel

Enviado em: 05/11/2009 15:43:19

estava com o mesmo problema, fiz o que o colega falou, ajustei o eixo e ficou blz, tambem dei um aperto no flat para desencargo...

valew a dica ajudou