



Forum: LASER

Topic: impressora hp 1102 laserjet

Subject: Re: impressora hp 1102 laserjet

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 05/04/2021 16:11:26

Tive um problema semelhante e era a resistencia do fusor, testa ele com multimetro ou mesmo verifica se não está com um dos polos queimados