



**Forum: LASER**

**Topic: M1319f destruindo a película no canto esquerdo**

**Subject: Re: M1319f destruindo a película no canto esquerdo**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 08/02/2013 16:07:42

Procure por algo mais "aspero" no suporte da resistência, e passe uma lixa bem fina, e certifique-se que a graxa que tem usado é de boa qualidade.