



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Subject: Re: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 27/10/2014 19:42:51

Action

Conforme o Arx disse, este equipamento depois de 2 retiradas do fusor esta plaquinha quebra a solda e vale a pena revisar com cuidado ela.

Quanto ao termostato ele pode ter aberto, é só proceder como nas antigas para testar e resetar.

<http://i.imgur.com/bwvbcU4.jpg>

Simionato