



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Subject: Re: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Enviado por: alan_xavier

Enviado em: 03/03/2017 08:55:49

tente limpar o fio corona do foto condutor, movendo para um lado e para o outro aquela alavanca verde que fica no foto se possível fazer manutenção completa no mesmo ...