



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: XEROX WC 3045

Subject: XEROX WC 3045

Enviado por: Femotrin1

Enviado em: 30/06/2017 06:51:32

Bom dia a todos ! Estou com essa copiadora na bancada : Xerox WC 3045. A copia esta apresentando uma tarja vertical acinzentada na margem esquerda. Ja desmontei a maquina todinha para chegar ate o cilindro . Retirei a unidade de imagem que e acoplada a unidade de revelacao. Estou tentando abrir a unidade de cilindro para dar uma limpeza interna nele, mas precisamente na lamina e no rolo de carga, mas estou com dificuldades para conseguir abri-lo. Se houver alguem que ja tenha trabalhado com esse modelo e puder ajudar, agradesso desde ja.